

見積依頼書／試験依頼書

一般財団法人日本ウエザリングテストセンター 御中

依頼日 令和00年00月00日

依頼者	(〒123-4567) 住所 ○○××市△△町 1-2-3 名称 ○△□株式会社 担当者 職氏名 暴露試験課 暴露 太郎 TEL 00-1234-5678 FAX 00-1234-5679 E-mail bakuro.taro@××.jp	
	約款への同意をお願いいたします。 ■ 一般財団法人日本ウエザリングテストセンターの約款に同意し、業務を依頼します。	
依頼事項	件名 促進耐候(光)性試験 件名はご自由に変更ください。	
依頼事項の詳細な説明	1. 試料の名称・大きさ・数量・重さ ※各種試料毎に、ご記入ください。 塗装板(150×70×2 mm).....4種類×4水準×各1枚・計16枚(約0.1 kg) 試料の名称は一般的な名称、記号又は開示できる範囲での商品名などをご記入ください。	
	2. 試験方法 ■サンシャインカーボン □キセノンアーク □メタルハライドランプ □紫外線カーボンアーク 試験規格 JIS A 1415 (高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法)のWS-A法に準拠する。 試験条件 放射照度 規定通り (78.5W/m ² (波長範囲 300~400nm)) ブラックパネル温度 63±3℃ ガラス製フィルタ I形(紫外拡張フィルタ) 槽内温度 40±3℃ 相対湿度 50±5%(照射安定時) 水噴霧 120分間照射中18分間噴霧 試験規格の中に複数の試験方法が規定されている規格の場合は、どの方法なのか明記してください。また、試験規格にない条件の場合は、その詳細をご記入ください。試験規格の希望がない場合はご相談ください。	
	3. 試験期間 2000 時間 分	4. 試験開始希望日 令和00年00月00日頃 (□当日のみ希望) 試験開始希望日があればご記入ください。状況によりご希望に添えないこともあります。
	5. 物性測定 ※試料の洗浄をご希望される場合、ご記入ください。 ■色差 条件 (JIS Z 8722の条件 a(45° c:0°)、色差ΔE*) 測定時期 (開始前、500時間毎に各種1枚) □光沢 条件 () 測定時期 () ■写真撮影 条件 (試験片全体と拡大写真) 測定時期 (開始前、500時間毎に各種1枚) □その他 測定項目 () 条件 () 測定時期 () 測定条件は必ずご記入ください。物性測定をご希望されない場合は「なし」と記述してください。	
	6. サンプルング ※試験途中の抜き取りがある場合、ご記入ください。 試験開始後、500時間毎に4枚ずつサンプルング。 サンプルングをご希望されない場合は「なし」と記述してください。	
	7. 備考 (注意事項) ※書類の宛名や送付先がご依頼者と異なる場合、ご記入ください。 (1) 返送は、500時間毎にお願いします。 (2) 照射面は、試料記号の反対側になりますので注意してください。 (3) 書類と試料は「○△□株式会社」の「屋外次郎」まで送付ください。 試験対象面を明記してください。また、取扱注意事項、試験中の要望などがありましたら記述してください。	
	8. 試料搬入 日程 00月00日 方法 宅配便/郵便など 試験場への試料搬入方法・予定時期を記述してください。	
	JWTC使用欄	
受付日 月 日 号 第 号	受託日 月 日 号 第 号	開始日 月 日